



Landeshauptstadt  
München  
**Kreisverwaltungsreferat**  
Hauptabteilung IV Branddirektion  
Leitung  
Pressestelle  
KVR-IV/BD-GS 3

# Feuerwehr / Notarzt Pressebericht

Seitenzahl einschl. dieser Seite 1

An der Hauptfeuerwache 8  
80331 München  
bfm.pressestelle@ems.muenchen.de  
www.feuerwehr.muenchen.de

**Freitag, 23. Januar 2009**

## 2.Nachtrag

---

### **Sperrung am Innsbrucker Ring**

**Freitag, 23. Januar 2009, 17.13 Uhr; Innsbrucker Ring 153**

Während des Tankvorgangs mit Autogas war es am Tankadapter eines Peugeot 1007 zu einer Undichtigkeit gekommen und das Autogas strömte aus. Der Fahrer des Peugeot schloss sofort das Tankventil der Zapfanlage. Die bereits getankten 47 Liter Autogas verflüchtigten sich über die Undichtigkeit ins Freie.

Kräfte der alarmierten Feuerwehr belüfteten mit einem Großlüfter die Einsatzstelle. Alle Ergebnisse der durchgeführten Messungen, die auf eine Explosionsgefahr hinweisen, verliefen negativ. Während der Belüftungs- und Messarbeiten war der Brandschutz von der Feuerwehr gewährleistet. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte mit einem Verkehrssicherungsanhänger die Absperrmaßnahmen der Polizei. Bis zum Einsatzen, gegen 18.30 Uhr, war der Innsbrucker Ring in Fahrtrichtung Berg am Laim gesperrt.

(pie)

