



Landeshauptstadt  
München  
**Kreisverwaltungsreferat**  
Hauptabteilung IV Branddirektion  
Leitung  
Pressestelle  
KVR-IV/BD-GS 3

# Feuerwehr / Notarzt Pressebericht

Seitenzahl einschl. dieser Seite 1

An der Hauptfeuerwache 8  
80331 München  
bfm.pressestelle@ems.muenchen.de  
www.feuerwehr.muenchen.de

**Freitag, 28. Dezember 2007**

## 2.Nachtrag

### Kaminbrand in Grillrestaurant

**Freitag, 28. Dezember 2007, 11:29 Uhr; Maximilianstraße (Foto)**

Ein Brand in einem Dunstabzugssystem war der Auslöser für die Räumung eines Grillrestaurants und eines fünfstöckigen Bürogebäudes in der Münchner Altstadt. Im Bereich des ersten Obergeschosses gerieten durch die Hitzeentwicklung eines Grillofens Ablagerungen im Abzugskanal in Brand. In der Nähe befindliche Lüftungsleitungen transportierten den Rauch durch die Rohre und verursachten Verrauchungen in mehreren Räumen des Bürogebäudes. Ein auf dem Dach des Gebäudes montierter Lüftermotor geriet aufgrund der extremen Hitzeentwicklung in Brand. Die vorgehenden Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr löschten den brennenden Motor mit einem Schaumlöschgerät ab und demontierten diesen. Parallel dazu verschafften sich die Feuerwehrkräfte unter schwerem Atemschutz Zugang zu dem Schacht im ersten Obergeschoss. Mit mehreren CO<sub>2</sub>-Löschern und einem Schaumlöschgerät löschten sie Glutnester in dem Abluftkanal sowie die glimmende Isolierung ab und entfernten diese großräumig. Abschließend kontrollierten die Feuerwehrmänner sämtliche Räumlichkeiten und die Esse mit mehreren Wärmebildkameras auf weitere Glutnester. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude wurde vorläufig von den Einsatzkräften auf 50.000 Euro beziffert. Der Grill des Restaurants kann bis auf weiteres nicht benutzt werden.

(hör)

